

ЧЕК ЛИСТ: 5 ОШИБОК СТРОИТЕЛЬСТВА ГЛЭМПИНГОВ. ПРОВЕРЬ СЕБЯ.

ПОДУМАЙТЕ ОБ ОСНОВАНИИ

Часто при продаже производитель не акцентирует внимание на устройстве площадки под купол, оставляя это решение этой проблемы – собственнику. На самом деле основание так же важно как и фундамент для обычного дома. Правильно подобранное оно уберезет вас от многих проблем в эксплуатации.

- Ошибка №1 Отсутствие утепления основания.** Часто встречающаяся проблема. Многие глэмперы не задумываются о необходимости утеплять купол снизу. Теплотери через неутепленное основание приводят к космическим затратам на обогрев, и хуже всего, делают комфортный отдых невозможным, нарушая всю концепцию глэмпинга. И речь здесь идет не только о зимних месяцах, но и о теплых мае и августе.
- Ошибка №2 Основание - Батут.** Крайне важно правильно спроектировать лаги под площадкой основания с учетом плановых нагрузок и используемого материала. Частая проблема при экономии на лагах пол-батут, когда при ходьбе по площадке внутри дома все шатается, что навряд ли соответствует представлению гостей о люксовом отдыхе.
- Ошибка №3 Дом для мышей.** Профессиональные строители знают, минеральная вата – любимое место жительства грызунов. Ваши будущие гости не будут в восторге, слушая шорохи непрошенных гостей по ночам. Поэтому рекомендуем использовать другие виды утеплителя.

Для своих клиентов, мы разработали основание с учетом общестроительных требований и специфических запросов от глэмпинга

ОШИБКИ КОМПЛЕКТАЦИИ.

- Ошибка №4. Отделка стен изнутри тканью.** Такая отделка часто позиционируется как стандартное решение, но большинство опрошенных управляющих глэмпингами указывают на то, что такую отделку необходимо отдавать химчистку один два раза за сезон, т.к. она гарантированно провоцирует конденсат, на куполе выпадающий на ткань каплями и портящий внешний вид.
- Ошибка №5. Рассчитывать только на печь.** Печь в куполе достаточно спорное решение. Самостоятельно печь не решает проблему обогрева, снижая при этом безопасность и комфорт. Мы рекомендуем в обязательном порядке комплектовать теплым полом и обогревателем, а при невозможности сделать это – тщательно подбирать модель печи и ставить защитное ограждение.